表1) 居室等(※2)において吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

| 団地名 | 所在地 | 管理開始 年度 | 住棟番号 | 吹付けアスベスト等の使用部位 | 対策工事 | 対策工事 実施年度 | 備考 |
|------|-----|------------|------|----------------|------|--------------|----|
| 該当なし | | | | | | | |

表2) 居室等以外の箇所(※3)において、吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

| 団地名 | 所在地 | 管理開始 年度 | 住棟番号 | 吹付けアスベスト等の使用部位 | 対策工事 | 対策工事 実施年度 | 備考 |
|------|-----|------------|------|----------------|------|--------------|----|
| 該当なし | | | | | | | |

表3) 管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った公営住宅等

| 団地名 | 所在地 | 管理開始 年度 | 住棟番号 | 対策工事の内容(部位、講じた措置) | 対策工事 | 対策工事 実施年度 | 備考 |
|-------|-------------|------------|------|--|------|--------------|----|
| 千草西団地 | 長浜市千草町312番地 | S52 | | アスベストの含有は確認(2階居室の天井裏)しているが、建設当初から吹付け箇所を囲い込みしており、措置済み | 済 | S52 | |

^(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

^(※2)居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

^(※3)バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)