

長浜市通学路安全対策一覧表(路面標示などの簡易なハード対策・交通規制や交通安全教育のようなソフト対策等)

No.	学校名	危険箇所・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
1	長浜北小学校	市道東三ツ矢南十里線 【スギ薬局西側の道路】	県道からの迂回車両が増加し、児童の登下校時に徐行もせず通り抜けている。	路面標示等設置	対策継続
2	北中学校	県道祇園八幡中山線 【列見アンダーの歩道】	歩道内で、自転車が小学生の登下校時にその横を通過している。また、進入路の表示が消えている。	路面標示等設置	対策継続
3	長浜北小学校	市道北船列見線×市道八幡中山祇園線 【三ツ矢元町15番地12付近の交差点】	通りに接する東西の道は道路幅員が狭いため、歩行者は信号機がないと判断して見落としてしまう。	歩行者用灯器増設	完了
4	北中学校	市道八幡中山大井川添線 【八幡中山町内の東西の道路】	県道を避けて通り抜ける車両が多く、道幅が狭い。	路面標示等設置	対策継続
5	神照小学校	県道佐野長浜線 ×市道泉国友1号線×市道新庄寺新庄中線 【新庄寺町30番地1付近の交差点】	児童登校時と乗用車利用者の出勤時刻が重なり、自動車の交通量が多い。	路面標示等設置	対策継続
6	神照小学校	市道小堀口分田線 【DCMカーマ長浜店から北側の道路】	防犯灯がなく暗いが、隣接する国道8号が明るいため明暗差が大きく、自動車からの歩行者等の見落としが起きやすい。	防犯灯設置	対策継続
7	北中学校	市道口分田神照線 【サンラッキー長浜店北西の交差点】	国道8号を横断する通学路であるが、登校時に国道に出ようとする自動車の通行量が多く、道幅も狭い。	路面標示等設置	対策継続
8	南郷里小学校	市道加納榎木2号線 【加納町内の南北の道路】	道路幅員が狭く登校時の自動車の通行がかなりあるが、車道と歩道が分けられていない。	路面標示等設置	対策継続
9	東中学校	市道保多北高小堀線 【渡辺工業から東側の道路】	登下校時自動車の交通量が多いが歩道がないため、自転車で車道を走っている。	路面標示等設置	対策継続
10	南郷里小学校	市道小足新南小足線 【小足新町ハイキスの南側の道路】	道路幅員が広いために自動車の通行も多いが、車道と歩道が分けられていない。	グリーンベルト設置	完了

長浜市通学路安全対策一覧表(路面標示などの簡易なハード対策・交通規制や交通安全教育のようなソフト対策等)

No.	学校名	危険箇所・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
11	南郷里小学校	市道宮司東北高線×市道南田附神前線 【ニイサカタクシー北東の交差点】	市道宮司東北高線からの交差点の視認性が悪く、交差点での出会い頭事故も発生している。	路面標示等設置	完了
12	南郷里小学校	市道南田附西高田北線 【総持寺北側の道路】	道路幅員の割に自動車の通行量が多く、かなりスピードを出す自動車がある。	グリーンベルト設置	完了
13	北郷里小学校	市道垣籠加納線 【北郷里小学校北側の道路】	民家のところで道路幅員が狭くなり、路側帯のラインも途切れていて、まちづくりセンターの駐車場が面するようになっている。	グリーンベルト設置	完了
14	東中学校	市道七条西上坂線 【東中西側の南小足新町内の南北の道路】	道路幅員が狭く歩道もないため、登下校する生徒と自動車の接触が心配される。	グリーンベルト設置	完了
15	東中学校	市道堀部南田附線×市道七条東東中学校線 【東中学校南側の道路】	市道七条東東中学校線から市道堀部南田附線を東中学生が横断するが、通勤時間帯と重なり車両の通行量が多い。	路面標示設置	対策継続
16	長浜南小学校	県道加田田村線 【神田まちづくりセンターから西側の道路】	道路幅員が狭く歩道もないが、通学時間と通勤時間が重なり自動車の通行量が多い。	グリーンベルト設置	完了
17	長浜南小学校	市道新川右岸2号線 ・勝南北6号線・勝南北11号線 【六荘認定こども園周りの道路】	通学バスに乗車する児童が六角館に集まってくるが、迂回路として使う自動車の通行が多い。	路面標示設置	対策継続
18	長浜南小学校	市道永久寺山階線 【長浜南小学校正門北側の道路】	周りに人家がないため通行車両がスピードを出しやすいが、道幅が狭い。	路面標示設置	対策継続
19	南中学校	県道東上坂近江線 【長浜農業高校(熊岡神社)西側の県道】	名越町や布勢町から通学している生徒が、熊岡神社前で県道を東側から西側へ横断するが、通勤時間帯と重なるために車両の通行量が多くスピードも出ている。	路面標示等設置	対策継続
20	湯田小学校	市道内保大依線 【大依町885番地1付近の道路】	通学時、自動車の交通量が多いが、T字路付近で北側の歩道から南側の歩道に道路を渡らなければならない。	路面標示等設置	対策継続

長浜市通学路安全対策一覧表(路面標示などの簡易なハード対策・交通規制や交通安全教育のようなソフト対策等)

No.	学校名	危険箇所・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
21	湯田小学校 浅井中学校	市道内保地内28号線×市道内保大依線 【湯田小学校北東の交差点】	交差点の溜まりで待っているときに、車両から守る障壁がない。	路面標示等設置	対策継続
22	浅井中学校	県道小室大路線×市道高畑八島線 【木尾町地先の交差点】	通勤時間帯の交通量が多く見通しが良いため、自動車がか なりのスピードを出している。	路面標示等設置	対策継続
23	浅井中学校	県道東野虎姫線×市道西主計河原線 【西主計町425番地地先の交差点】	自動車からは横断歩道が意識しにくく、近くの工場駐車場へ の通路と一体化しているため、駐車場へ入る自動車で渋滞し てしまう。	駐車場入口移設	完了
24	浅井小学校 浅井中学校	市道東主計・野村1号線 ×市道東主計・野村2号線 【東主計八幡神社北側の交差点】	交差点が変形していて、東主計の町内を通り抜ける車両が多 い。	グリーンベルト設置 外側線設置	対策継続
25	湯田小学校 浅井中学校	市道大路三田線×市道大路相撲庭線 【大路町清水モータース東側の交差点】	交差点の溜まりで待っているときに、車両から守る障壁がない。	ガードレール設置	対策継続
26	びわ北小学校	市道安養寺北富田線 【北富田から西の県道へ出る道路】	自動車がすれ違う時などは、自動車が路側帯の内側に入って しまう。	路面標示等設置	対策継続
27	びわ北小学校	県道早崎湖北線×県道香花寺曾根線 【香花寺町三叉路の交差点】	児童が、一つの交差点を南北・東西と二度横断するが、北か ら南へ横断した後の待避場所付近に水路がある。	交差点改良	対策継続
28	びわ中学校	市道錦織湖岸線 【錦織橋西側の道路】	通学生徒が市道錦織湖岸線を横断するが、車両の通行量が 多くスピードを出している。	路面標示等設置	対策継続
29	びわ中学校	県道香花寺曾根線×市道大郷竹生2号線 【大谷自工(落合町631番地4)前のY字路】	道路が盛り上がっているため、下校時に自動車から道路北側 から横断する様子が見にくい。	交差点改良 横断歩道移設	対策継続
30	びわ中学校	県道香花寺曾根線 【富岡自動車前の道路】	通学生徒は、歩道が途切れるため北側から南側へ横断する が、北側から来る自動車から横断する場所がカーブの先で見 にくい。	区画線引き直し 路面標示等設置	対策継続

長浜市通学路安全対策一覧表(路面標示などの簡易なハード対策・交通規制や交通安全教育のようなソフト対策等)

No.	学校名	危険箇所・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
31	湖北中学校	県道延勝寺速水線 【湖北町速水1004番地付近の道路】	生活道路として利用されているが、道路幅員が狭く以前より自動車のすれ違いが困難な状況である。	道幅拡幅	完了
32	朝日小学校	県道速水片山線 【市道石川尾上線と交差する付近】	児童が道路東側を通学しているが、山側からの落石や落ち葉により側溝が埋まり、草が生い茂るために、路側帯をはみ出るように歩いている。	樹木伐採 路側帯拡幅	対策継続
33	高月中学校	農道宮ノ西芝花線 【字根団地・高月団地から西へ向かう農道】	新しくできた団地に向かう農道であるが、街路灯が設置されていない。	防犯灯設置	対策継続
34	木之本小学校	市道田部千田赤川線 【社会福祉協議会木之本支所付近の道路】	堤防沿いのガードレールが設置されていない部分がある。	路面標示等設置	対策継続
35	塩津小学校	市道塩津中本線×市道塩津中野坂線 【塩津中地先の交差点】	道路脇の水路が見にくく、降水時はかなりの増水が見られる。	スクリーン・アングル設置	対策継続
36	塩津小学校	市道岩熊余線 【国道303号岩熊信号から北の道路】	自動車の通行量が多いが、道路幅員が狭い。	グリーンベルト設置	完了
37	永原小学校	市道永原駅前線 【西浅井支所南側の道路】	猿が山裾の通学路上に出てきて通学児童が危険であるので、市道清水線を通るようにしているが、支所前の道路に横断歩道がない。	横断歩道設置	対策継続