

長浜市通学路安全対策一覧表（路面標示などの簡易なハード対策・交通規制や交通安全教育のようなソフト対策等）

No.	学校名	危険箇所・路線名	通学路の状況	対策内容	対策状況
1	西中学校	【西中学校正門の交差点】 県道間田長浜線×市道高田神照線	交通量が多く、長浜赤十字病院側から通行する自動車の右左折が多いため、横断歩道の通過時には注意が必要である。	歩道設置	対策継続
2	長浜北小学校	【スギ薬局西側の道路】 市道東三ツ矢南十里線	県道からの迂回車両が増加し、児童の登下校時に徐行もせず通り抜けている。	グリーンベルト設置 減速マーク等設置	新規
3	北中学校	【列見アンダーの歩道】 県道祇園八幡中山線	歩道内で自転車が、小学生の登下校時にその横を通過している。また、進入路の表示が消えている。	路面標示等設置	対策継続
4	長浜北小学校	【三ツ矢元町15番地12付近の交差点】 市道北船列見線×市道八幡中山祇園線	通りに接する東西の道は道路幅員が狭いため、歩行者は信号機がないと判断して見落とししてしまう。	歩行者用灯器増設	対策継続
5	神照小学校	【新庄寺町30番地1付近の交差点】 県道佐野長浜線×市道泉国友1号線×市道新庄寺新庄中線	児童登校時と乗用車利用者の出勤時刻が重なり、自動車の交通量が多い。	交差点コンパクト化	対策継続
6	神照小学校	【DCMカーマ長浜店から北側の道路】 市道小堀口分田線	防犯灯がなく暗いが、隣接する国道8号が明るいため明暗差が大きく、自動車からの歩行者等の見落としが起きやすい。	防犯灯設置	対策継続
7	南郷里小学校	【加納町内の中を通る道路】 市道加納榎木2号線	道路幅員が狭く登校時の自動車の通行がかなりあるが、車道と歩道が分けられていない。	グリーンベルト設置	新規
8	東中学校	【渡辺工業から東側の道路】 市道保多北高小堀線	登下校時自動車の交通量が多いが歩道がないため、自転車で車道を走っている。	グリーンベルト設置	対策継続
9	南郷里小学校	【小足新町ハイキスの南側の道路】 市道小足新南小足線	道路幅員が広いために自動車の通行も多いが、車道と歩道が分けられていない。	グリーンベルト設置	新規
10	南郷里小学校	【総持寺北側の道路】 市道南田附西高田北線	道路幅員の割に自動車の通行量が多く、かなりスピードを出す自動車がある。	グリーンベルト設置	新規

長浜市通学路安全対策一覧表（路面標示などの簡易なハード対策・交通規制や交通安全教育のようなソフト対策等）

No.	学校名	危険箇所・路線名	通学路の状況	対策内容	対策状況
11	北郷里小学校	【北郷里小学校北側の道路】 市道垣籠加納線	民家のところで道路幅員が狭くなり、路側帯のラインも途切れていて、まちづくりセンターの駐車場が面するようになっている。	グリーンベルト設置	対策継続
12	東中学校	【東中西側の南小足新町の中を通る道路】 市道七条西上坂線	道路幅員が狭く道もないため、登下校する生徒と自動車の接触が心配される。	グリーンベルト設置	対策継続
13	長浜南小学校	【神田まちづくりセンターから集落を出るまでの道路】 県道加田田村線	道路幅員が狭く歩道もないが、通学時間と通勤時間が重なり自動車の通行量が多い。	グリーンベルト設置	対策継続
14	湯田小学校	【大依町885番地1付近の道路】 市道内保大依線	通学時、自動車の交通量が多いが、T字路付近で北側の歩道から南側の歩道に道路を渡らなければならない。	グリーンベルト設置 ラバーコーン設置	対策継続
15	浅井中学校	【木尾町地先の交差点】 県道小室大路線×市道高畑八島線	通勤時間帯の交通量が多く、見通しが良いため自動車がかなりのスピードを出している。	路面標示等設置	対策継続
16	浅井中学校	【西主計町425番地地先の交差点】 県道東野虎姫線×市道西主計河原線	自動車からは横断歩道が意識しにくく、近くの工場駐車場への通路と一体化しているため、駐車場へ入る自動車で渋滞してしまう。	横断歩道移設	対策継続
17	びわ北小学校	【北富田から西の県道へ出る道路】 市道安養寺北富田線	自動車がすれ違う時などは、自動車が路側帯の内側に入ってしまう。	グリーンベルト設置	対策継続
18	びわ北小学校	【香花寺町三叉路の交差点】 県道早崎湖北線×県道香花寺曾根線	児童が、一つの交差点を南北・東西と二度横断するが、北から南へ横断した後の待避場所付近に水路がある。	交差点改良	対策継続
19	びわ中学校	【大谷自工(落合町631番地4)前のY字路】 県道香花寺曾根線×市道大郷竹生2号線	道路が盛り上がっているため、下校時に自動車から道路北側から横断する様子が見にくい。	交差点改良 横断歩道移設	対策継続
20	びわ中学校	【富岡自動車前の道路】 県道香花寺曾根線	生徒は、歩道が途切れるため北側から南側へ横断するが、北側から来る自動車から横断する場所がカーブの先で見にくい。	区画線引き直し 路面標示等設置	対策継続

長浜市通学路安全対策一覧表（路面標示などの簡易なハード対策・交通規制や交通安全教育のようなソフト対策等）

No.	学校名	危険箇所・路線名	通学路の状況	対策内容	対策状況
21	湖北中	【湖北町速水1004番地付近の道路】 県道延勝寺速水線	生活道路として利用されているが、道路幅員が狭く以前より自動車のすれ違いが困難な状況である。	道幅拡幅	対策継続
22	高月中学校	【宇根団地・高月団地から西へ向かう農道】 農道宮ノ西芝花線	新しくできた団地に向かう農道であるが、街路灯が設置されていない。	防犯灯設置	新規
23	木之本小学校	【社会福祉協議会木之本支所付近の道路】 市道田部千田赤川線	堤防沿いのガードレールが設置されていない部分がある。	路面標示等設置	対策継続
24	塩津小学校	【塩津中地先の交差点】 市道塩津中本線×市道塩津中野坂線	道路脇の水路が見にくく、降水時はかなりの増水が見られる。	スクリーン・アングル設置	対策継続
25	塩津小学校	【国道303号岩熊信号から北の道路】 市道岩熊余線	通行量が多いが、道路幅員が狭い。	グリーンベルト設置	対策継続