

【 外壁改修工事 】






< 補修工事 >

補修部位	修繕方法	施工数量：全体数量
タイル浮き（赤外線調査部）	アンカーピンニング・エポキシ樹脂注入工法 16本／㎡	3㎡
タイル浮き（打診調査部）	アンカーピンニング・エポキシ樹脂注入工法 16本／㎡	114㎡
タイルひび割れ（0.2mm～1.0mm以下）	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法（タイル撤去、新設張り）	15m
コンクリートひび割れ（0.2mm～1.0mm以下）	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	58m
欠損	タイル部：タイル張替（新設）、コンクリート部：エポキシ樹脂モルタル補修	タイル部：1㎡、CON部：200角×3ヶ所
白華	タイル部、コンクリート部とも白華部ケレン除去	タイル部：500角×4ヶ所、CON部：95m

< 仕上げ工事 >

補修部位	修繕方法	施工数量：全体数量
タイル部	既存水洗い洗浄、酸洗いの上セラミック浸透性吸水防止材塗布（参考：タイルセラクリーン）	1,273㎡
軒天部（車寄せ天井共）	既存水洗い洗浄、C-1補修、アクリルローラーリソ塗装 （脆弱部約10％程度は集塵機付きグラインダー等にての処理を見込むこと。）	907㎡
笠木部（3Fパラペット、車寄せ）	既存水洗い洗浄、C-1補修、複層仕上げ塗材RE	82㎡
壁ボーダー部	既存水洗い洗浄、C-1補修、複層仕上げ塗材RE	456㎡
腰壁部	既存水洗い洗浄、C-1補修、複層仕上げ塗材RE	152㎡
コンクリート打ち放し仕上げ部	既存水洗い洗浄、セラ・コンクリート打放し保護工法（参考：セラミクリートSi）	72㎡
シーリング部	シーリング打替（タイル目地・サッシ廻り・サッシ水切り等）	タイル目地：624m    サッシ廻り1288m サッシ面台：365m

< 凡 例 >

赤外線調査	 1 浮きの可能性が認められる箇所
打診調査	 1 浮きが認められる箇所
目視調査	 1 ひび割れ
	 1 欠損
	 1 露筋・爆裂
	 1 白華

※数字は損傷番号を示す