

# 長浜市通学路安全対策一覧表（道路拡張や歩道整備を伴う改良事業等）

（平成31年2月28日現在）

No.	学校名	危険箇所・路線名	通学路の状況	対策内容	対策状況
1	長浜小学校	地福寺神照線（八幡東工区） 【八幡東町448番地1～八幡東町351番地】	道路幅員が狭く自動車のすれ違いもできず、路側帯もない。	歩道設置 道路拡張	対策継続
2	長浜北小学校	県道木之本長浜線（森・祇園工区） 【森町269番地～祇園町300番地】	道路幅員が狭く、中心市街地へのアクセス道路として自動車の交通量が多い。	歩道設置 道路拡張	対策継続
3	神照小学校	県道丁野虎姫長浜線（北新工区） 【下之郷町1016番地～神照町976番地5】	国道8号を補完する市内を南北に縦断する幹線道路であり、自動車の交通量が多い。	歩道設置 交通安全施設整備	対策継続
4	長浜南小学校	県道大野木志賀谷長浜線（本庄工区） 【本庄町764番地～永久寺町450番地1】	米原市と長浜市街地を結ぶ幹線道路であるが、道路幅員が狭く、自動車の交通量が多い。	歩道設置 道路拡張	対策継続
5	南中学校	大戌亥山階線 【大辰巳町150番地4～宮司町812番地】	道路幅員が狭くグリーンベルトのみの通学道路であるため、自動車のすれ違いの際、通学生徒と自動車が近接する。	バイパス道路整備 歩道設置	対策継続
6	湯田小学校	県道東野虎姫線（内保工区） 【内保町778番地15～内保町807番地6】	歩道が未整備で、通学時間帯は自動車の通行も多く、緩やかな登りカーブで自動車から歩行者が見えにくい。	歩道設置	対策継続
7	びわ南小学校	市道曾根通学線 【川道町2660番地1～川道町3286番地】	道路幅員が狭く、近隣に介護施設や工業団地等があるため、自動車同士のすれ違いや変則交差点での交通量が多い。	交差点改良 自歩道設置	対策継続
8	速水小学校	市道速水6号線 【湖北高田町747番地1 ～湖北町速水898番地2】	道路幅員が狭く見通しも悪いため、自動車のすれ違いの際、自動車が路側帯にはみ出してしまう。	自歩道設置 道路拡張	対策継続
9	朝日小学校	県道木之本長浜線（尾上・津里工区） 【湖北東尾上町124番地 ～湖北町津里62番地1】	路肩が狭いため、自転車と歩行者が錯綜したり、冬期間のスリップ事故が起きたりする。	歩道設置	対策継続

## 長浜市通学路安全対策一覧表（道路拡張や歩道整備を伴う改良事業等）

No.	学校名	危険箇所・路線名	通学路の状況	対策内容	対策状況
10	古保利小学校 高月中学校	県道西柳野高月線(柳野工区) 【高月町東柳野410番地8 ～高月町東柳野410番地1】	人家が連坦しており自動車の通行量も多く、路側帯のみである。	歩道設置	対策継続
11	杉野小学校	国道303号(金居原・杉野工区) 【木之本町金居原1410番地 ～木之本町杉野543番地】	大型車の交通量が増加しているが、歩道が未整備である。	歩道設置	対策継続
12	杉野小学校	国道303号 【木之本町杉野4115番地 ～木之本町杉野2850番地1】	道路幅員が狭く、歩行者のすぐ近くを自動車や大型トラックが通る。	道路改良	対策継続
13	高時小学校	県道川合千田線(川合・古橋工区) 【木之本町川合4番地1 ～木之本町古橋1119番地1】	歩道の幅員が狭く、自転車と歩行者が錯綜してしまう。	自歩道設置 道路拡幅	対策継続
14	木之本小学校	県道川合千田線(田部踏切) 【木之本町千田116番地1 ～木之本町千田865番地3】	田部踏切は、大型トラック等が多いが、線路の前後を含めて歩道がない。	歩道設置	対策継続
15	木之本小学校	市道木之本穴師線 【木之本町木之本1520番地 ～木之本町黒田556番地】	道路幅員が狭く、工場等の大型車両通行時には対向が難しいほどの狭隘道路で、歩道と車道の分離がされていない。	歩道設置 道路拡幅	対策継続
16	木之本小学校	市道木之本穴師余呉線 【木之本町黒田222番地 ～木之本町木之本994番地】	部分的に道路幅員が狭く、自動車の対向がやっとなので、朝夕は自動車の交通量・走行速度ともに高く、歩道と車道も分離されていない。	歩車道明確化 散水消雪設置	対策継続
	木之本小学校	市道木之本線 【木之本町木之本1943番地 ～木之本町木之本1138番地】			
	木之本小学校	市道田部木之本線(国道重複) 【木之本町木之本1535番地 ～木之本町田部415番地3】			