

アスベスト有無事前調査 詳細表

資料番号

ページ数

P 1/2

【対象物件】

施設名	旧塩津診療所,医師住宅、自動車車庫、渡り廊下、別棟車庫	建物構造	・■S造 ・□SRC造 ・■RC造 ・□木造 ・その他( )
竣工年	新設1984(S59),12.27/増築1994(H6),10.31/部分改修2009(H21),11		
所在地	滋賀県長浜市西浅井町塩津浜上閑屋 1466	建物用途 (複数選択可)	・□事務所 ・□工場/倉庫 ・□娯楽施設 ・□学校/病院 ・■公共施設 ・□店舗 ・その他( )
階数	旧塩津診療所平家建、医師住宅2階建、自動車車庫及び渡り廊下平家建、別棟車庫平家建		
延床面積	496.99㎡ 別棟車庫34.60㎡	工作物	・□ボイラー ・□タービン ・□化学プラント ・その他( )

【調査】

調査の種類	1. 石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査 2. その他の調査			
	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
調査期間	2022.08.08～2022.09.01		2022.09.01～2022.09.15	
	氏名	調査者番号	氏名	調査者番号
実施者	藤居茂博		藤居茂博	
			含有分析 夏原工業(株)	

				一次調査(書面調査)							二次調査(現地調査)					結 果				
No.	階数	部屋名	部位1)	材料名2)	商品名2)	メーカー名2)	石綿の有無	石綿の種類3)	判断根拠4)	添付資料5)	整合性確認	気づき事項6)	写真番号7)	試料番号8)	採取位置9)	判断根拠4)	添付資料5)	石綿の有無	石綿の種類3)	レベル
1	診療所1階	外部屋根	・□天井 ・□壁 ・□床 ・■その他( 金属板屋根下地 )	特殊パーライトモルタル	スカイモル	東邦レオ(株)	■あり □なし □不明	Cr	b	2005.07.26 東邦レオ(株)	○					b	2005.07.26 東邦レオ(株)	■あり □なし □不明	Cr	3
2	診療所1階、自動車車庫1階、渡り廊下1階	外部軒天井	・■天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )	石棉板	石綿スレートボード 平板	不明	■あり □なし □不明	Ch	a	2013.02石綿含有建材データベース	○					a	2013.02石綿含有建材データベース	■あり □なし □不明	Ch	3
3	診療所1階、医師住宅1階、2階、他	1984建築の外部軒天井、壁	・■天井 ・■壁 ・□床 ・□その他( )	複層塗材E、下地調整塗材共	キクスイタイル・エマルナ	菊水化学工業(株)	□あり □なし ■不明	Ch	z 同等使用材	2020.05日本建築仕上材工業会アンケート	△	1984年の図面特記仕様書に商品名の記載があるが、同等品使用の可能性があるので現地採取				z 分析調査	定量分析報告書	■あり □なし □不明	Ch/Am	3
4	医師住宅1階、2階	1984建築の外部軒天井	・■天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )	合成樹脂エマルジョン薄付仕上塗材、下地調整塗材共	不明	不明	□あり □なし ■不明	Ch	z 同等使用材	2015.08日本建築仕上材工業会	△	1984年の図面特記仕様書に使用材の種類記載があるが、含有不明のため現地採取				z 分析調査	定量分析報告書	■あり □なし □不明	Ch	3
5	自動車車庫1階、渡り廊下1階	自動車車庫、渡り廊下	・□天井 ・■壁 ・□床 ・□その他( )	防火サイディング	石綿含有窯業系サイディング材	不明	■あり □なし □不明	Ch	a	2013.02石綿含有建材データベース	○					a	2013.02石綿含有建材データベース	■あり □なし □不明	Ch	3
6	診療所1階	1984建築範囲(事務室、X線撮影室、診察室、他)	・□天井 ・□壁 ・■床 ・□その他( )	長尺ビニール床シート	石綿含有ビニール床シート	不明	■あり □なし □不明	Ch	a	2013.02石綿含有建材データベース	○					a	2013.02石綿含有建材データベース	■あり □なし □不明	Ch	3
7	診療所1階	1984建築範囲(事務室、X線撮影室、診察室、他)	・□天井 ・■壁 ・□床 ・□その他( )	ジョイント石膏ボード	石綿含有石膏ボード	不明	■あり □なし □不明	Ch	a	2013.02石綿含有建材データベース	○					a	2013.02石綿含有建材データベース	■あり □なし □不明	Ch	3
8	医師住宅1階、2階、渡り廊下1階	和室、DK、洋室、玄関、ホール、廊下、洗面所、洗濯	・□天井 ・■壁 ・□床 ・□その他( )	ジョイント石膏ボード	石綿含有石膏ボード	不明	■あり □なし □不明	Ch	a	2013.02石綿含有建材データベース	○					a	2013.02石綿含有建材データベース	■あり □なし □不明	Ch	3
9	診療所1階	1984建築範囲(事務室、X線撮影室、診察室、他)	・□天井 ・■壁 ・□床 ・□その他( )	断熱材複合ボード	アキレスNDパネル	アキレス(株)	■あり □なし □不明	Ch	b	2005.09.29アキレス(株)	○					b	2005.09.29アキレス(株)	■あり □なし □不明	Ch	3
10	医師住宅1階、2階	和室、DK、洋室、玄関、ホール、廊下、洗面所、洗濯	・□天井 ・■壁 ・□床 ・□その他( )	断熱材複合ボード	アキレスNDパネル	アキレス(株)	■あり □なし □不明	Ch	b	2005.09.29アキレス(株)	○					b	2005.09.29アキレス(株)	■あり □なし □不明	Ch	3
11	診療所1階	X線撮影室	・□天井 ・■壁 ・□床 ・□その他( )	散乱線防護クロス	不明	不明	□あり □なし ■不明		z 使用材特定不可		×	1984年の図面特記仕様書に使用材の種類記載があるが、含有不明のため現地採取				z 分析調査	定性分析報告書	□あり ■なし □不明		
12	診療所1階	1984建築範囲(事務室、診察室、待合室他)	・■天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )	岩綿吸音板	石綿含有ロックウール吸音天井材	不明	■あり □なし □不明	Ch	a	2013.02石綿含有建材データベース	○					a	2013.02石綿含有建材データベース	■あり □なし □不明	Ch	3
13	診療所1階	1984建築範囲(事務室、診察室、待合室他)	・■天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )	上記下地石膏ボード	石綿含有石膏ボード	不明	■あり □なし □不明	Ch	a	2013.02石綿含有建材データベース	○					a	2013.02石綿含有建材データベース	■あり □なし □不明	Ch	3
14	医師住宅1階、2階	和室、DK、洋室、玄関、ホール、廊下、洗面所、洗濯	・■天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )	ジョイント石膏ボード	石綿含有石膏ボード	不明	■あり □なし □不明	Ch	a	2013.02石綿含有建材データベース	○					a	2013.02石綿含有建材データベース	■あり □なし □不明	Ch	3
15	診療所1階	X線撮影室	・■天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )	散乱線防護塗料	不明	不明	□あり □なし ■不明		z 使用材特定不可		×	1984年の図面に使用材の記載があるが、含有不明のため現地採取				z 分析調査	定性分析報告書	□あり ■なし □不明		
16	診療所1階、渡り廊下1階	物入、渡り廊下	・■天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )	不燃ジプトーン	石綿含有石膏ボード	不明	■あり □なし □不明	Ch	a	2013.02石綿含有建材データベース	○					a	2013.02石綿含有建材データベース	■あり □なし □不明	Ch	3
17	医師住宅1階	DK	・■天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )	不燃ジプトーン	石綿含有石膏ボード	不明	■あり □なし □不明	Ch	a	2013.02石綿含有建材データベース	○					a	2013.02石綿含有建材データベース	■あり □なし □不明	Ch	3
18	診療所1階、渡り廊下1階	1984建築範囲(事務室、診察室、待合室他),渡り廊下	・□天井 ・■壁 ・□床 ・□その他( )	ビニールクロス	ビニール壁紙	不明	□あり ■なし □不明		c	(一社)日本壁装協会マニュアル	○	現場にてラベル表示を確認 壁装材料第1003号準不燃				c	(一社)日本壁装協会マニュアル	□あり ■なし □不明		
19	医師住宅1階、2階	和室、DK、洋室、玄関、ホール、廊下、洗面所、洗濯	・■天井 ・■壁 ・□床 ・□その他( )	ビニールクロス	ビニール壁紙	不明	□あり ■なし □不明		c	(一社)日本壁装協会マニュアル	○	現場にてラベル表示を確認 壁装材料第1003号準不燃				c	(一社)日本壁装協会マニュアル	□あり ■なし □不明		
20	診療所1階	X線撮影室、操作室、暗室、物入	・□天井 ・□壁 ・□床 ・■その他( 巾木 )	ビニール巾木	不明	不明	□あり ■なし □不明		c	2013.02石綿含有建材データベース						c	2013.02石綿含有建材データベース	□あり ■なし □不明		
21	医師住宅1階、2階	DK、洋室、洗面所、洗濯室	・□天井 ・□壁 ・□床 ・■その他( 巾木 )	ビニール巾木	不明	不明	□あり ■なし □不明		c	2013.02石綿含有建材データベース						c	2013.02石綿含有建材データベース	□あり ■なし □不明		
			・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )				□あり □なし □不明											□あり □なし □不明		
			・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )				□あり □なし □不明											□あり □なし □不明		
			・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )				□あり □なし □不明											□あり □なし □不明		
			・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )				□あり □なし □不明											□あり □なし □不明		
			・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )				□あり □なし □不明											□あり □なし □不明		
			・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( )				□あり □なし □不明											□あり □なし □不明		

1)該当項目をチェック ■

2)設計図書がある場合に記入

3)該当する略号を記入  
クリソタイル＝Ch  
アモサイト＝Am  
クロソライト＝Cr  
アンソライト＝An  
トレモライト＝Tr  
アクチノライト＝Ac  
不明＝Nd

4)判断根拠とした文書の種類  
(記号を表に記入)  
a.国土交通省のデータベース  
b.メーカーの証明書、ホームページ情報等  
c.材料から無含有が明らかなもの  
z.その他(具体的に記載)

5)添付資料番号等を明記する

6)記載事例  
・図面は吹付けだが実物は成形板。  
・改修の痕跡あり。  
・aマークあり、JISマークあり  
・メーカー名、ロット番号あり。

7)写真がない場合はレ印をつける

8)不明の場合に現場で採取した試料の試料番号と採取年月日を記載

9)試料を採取した位置を示す図面、見取図、写真等の資料番号を記載

JATI協会 アスベスト有無に関する調査報告書 モデル様式(詳細表)2016.2.1版

