



①車体前面



②車体後面



③車体左側面



④車体右側面



⑤タイヤ（スタッドレスタイヤ着用）



⑥スタッドレスタイヤ
・ 2018 年 40 週製造




⑦運転席ドア内側



⑧助手席ドア内側



⑨前席シート



⑩後席シート



⑪メーター

- ・ 走行距離 8,021 k m
(令和 7 年 4 月現在)



⑫計器盤まわり



⑬エンジン



⑭ドライブシャフト



⑮車両ルーフ前方



⑯車両ルーフ後方



⑪スペアタイヤ(スタッドレス) 1



⑫スペアタイヤ(スタッドレス) 2